

措施 1.北-西北堆体削高整坡； 措施 2.黏土压实； 措施 3.排水系统建设； 措施 4.顶部防渗； 措施 5.植被恢复。	已完成
验收结论及签字	通过检查台账资料和现场核实，基本符合验收要求，拟同意通过验收，最终以市级核查验收组核查验收结果为准。 验收组成员单位（盖章）签字： 宜良县工业园区管委会  郭军凯 宜良县生态环境局宜良分局  董海林 宜良县北古城镇人民政府  陈成林 宜良县应急管理局  秦成武 宜良县发展和改革局  朱彦修 宜良县自然资源局  李永贵 宜良县科技工信局  刘贵中