

中央生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405250108	昆明市宜良县凤来路西50米的宜良红狮水泥有限公司存在批小建大、超产严重等违法事实。K1和K2线批复熟料产能为8000吨/天，实际建成产能10500吨/天，实际产量更是达到了12000吨/天。	宜良县	其他污染	1.按照《云南省工业和信息化厅关于云南省水泥熟料平板玻璃生产线清单的公告》，明确宜良红狮水泥有限公司为1条5000吨/天熟料新型干法水泥生产线（一期）、1条5500吨/天熟料新型干法水泥生产线（二期），产能合计10500吨/天。 2.经现场核实，该公司存在个别时段超日均产能生产的情况，但年产量未超过315万吨。	部分属实	加强日常监督管理，督促宜良红狮水泥有限公司严格落实国家化解过剩产能及淘汰落后产能相关要求，依法组织生产。	宜良县已于2024年3月7日制定错峰生产计划，宜良县督促该公司落实好错峰生产计划，落实产能限制要求。	已办结	无