

## 中央生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202405210005	昆明市宜良县匡远镇大山后社区（班猫箐村、小石凹村、三家村、大山后村）周边采石场砍伐树木破坏生态，车辆超载拉运砂石破坏村路，扬尘污染严重影响村民生活。	宜良县	生态, 大气	1. 匡远街道大山后社区辖区内存在未经审批采伐林木的情况。 2. 该片区原有的3个采石场均已关停，矿山关闭后已拆除现场设施设备，现场未发现拉运砂石情况。 3. 3个关停矿山于2023年12月开始实施生态修复工作。该路段有大型货车通行（部分车辆存在超载情况）造成道路坑洼破损，车辆通行时，存在道路扬尘污染。	部分属实	1. 对非法砍伐林木的违法行为依法依规进行查处，按标准恢复林业生产条件和植被。 2. 因地制宜加强公路管理养护和超限超载治理，确保道路畅通，降低扬尘污染影响。	1. 宜良县已对非法采砍林木一案现场进行了线索排查，已初步核实林木被砍伐数量及树种，伐木涉及具体人员及情况正在进一步调查。 2. 对该道路采取限宽限高措施，依规设置限宽墩和活动限高架；开展治限治超活动，加大对超载车辆的查处。加快推进完成道路修复，确保道路畅通，减少路段扬尘污染。	未办结	无