

中央生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X3YN202406080012	昆明市宜良县下燕窝磷石膏堆场产生的砷和磷等污染物未经处理直排，污染土地和水源，危害群众健康。	宜良县	土壤, 水	下燕窝磷石膏堆场实为已停用的昆明东昇冶化有限责任公司青草塘磷石膏堆场，宜良县已通过“原位治理、风险管控”方式对堆场进行了风险管控，并实施下燕窝龙潭水应急截流处理工程有效管控污染物，将涌水收集处理后达标排放。但该磷石膏堆场仍存在污染环境的风险隐患。	部分属实	加强日常监管，确保下燕窝龙潭水应急截流处理工程正常运行，有效管控污染。	宜良县加强日常监管，确保下燕窝龙潭水应急截流处理工程正常运行，定期对下燕窝龙潭水应急截流处理工程进出水进行监测，	已办结	无